

附件 4

2025 年度交通运输行业产品（公路波形梁钢护栏托架） 质量监督抽查结果汇总表

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数 (件)	抽样样 本数 (件)	按 GB/T31439.1-2015、 GB/T31439.2-2015 判定			按 JDCC003-2024 判定监督总体 (批) 是否通过 (合格)	整改情况	备注
						合格样 本数 (件)	不合格 样本数 (件)	不合格项			
1	冷水江天宝交通设施有限公司	湖南高速养护工程有限公司	湖南省 G59 呼北高速新化至新宁高速公路 K35+500 右幅路基处	300	20	20	0	/	合格	/	/
2	江苏国强镀锌实业有限公司	中铁五局集团有限公司	青海省 S220 线建设桥至下红科(青川界)段公路改建工程 JXTJ-3 标 K101+300 拌合站	860	20	20	0	/	合格	/	/
3	天津友发瑞达交通设施有限公司	抚顺县公路工程处	辽宁省福顺满乡文旅路二标段 K163+000 处	1000	20	1	19	防腐层厚度	不合格	已整改, 经确认合格	/
4	山东冠县昌润交通设施有限公司	沈阳市新民路桥建设有限公司	辽宁省丹霍线车屯村	260	20	0	20	防腐层厚度	不合格	已整改, 经确认合格	/

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数 (件)	抽样样 本数 (件)	按 GB/T31439.1-2015、 GB/T31439.2-2015 判定			按 JDCC003-2024 判定监督总体 (批) 是否通过 (合格)	整改情况	备注
						合格样 本数 (件)	不合格 样本数 (件)	不合格项			
5	山东冠县鑫亚交通设 施有限公司	中铁二十局国道 318 改建 项目部	西藏自治区国道 318 线竹林公 路然乌段 K3855+735.416~ K3857+036	350	20	0	20	防腐层外观、 防腐层厚度	不合格	已整改，经 确认合格	/
<p>注：</p> <p>1. GB/T31439.1-2015 《波形梁钢护栏第 1 部分：两波形梁钢护栏》；</p> <p>2. GB/T31439.2-2015 《波形梁钢护栏第 2 部分：三波形梁钢护栏》；</p> <p>3. JDCC003-2024 《公路波形梁钢护栏产品质量监督抽查实施规范》。</p>											