

附件 5

2025 年度交通运输行业产品（公路波形梁钢护栏拼接螺栓） 质量监督抽查结果汇总表

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数 (套)	抽样样 本数 (套)	按标准 GB/T31439.1-2015、 GB/T31439.2-2015 判定			按 JDCC003-2024 判定监督总体 (批) 是否通过 (合格)	整改情况	备注
						合格样 本数 (套)	不合格 样本数 (套)	不合格项			
1	中吉智能交通设施有限公司	山东高速工程建设集团有限公司	河北省衡昔高速公路赵县至赞皇（冀晋界）ZT2-3 合同 2 号梁场	1200	48	40	0	/	合格	/	/
2	邯郸市兆基交通设施有限公司	石家庄路恒交通设施技术开发有限公司	河北省 G105 北京至澳门公路 K64+994 至 K179+286 段交通安全设施精细化提升工程仇庄镇库房	800	48	40	0	/	合格	/	/
3	宜邦机械科技（邯郸市）有限公司	成都华川公路建设集团有限公司	河北省秦唐高速公路唐山段 ZT5 标 K27 左幅	1000	48	40	0	/	合格	/	/
4	河北路悦交通设施有限公司	河北交投智能科技股份有限公司	河北省衡德高速公路改扩建工程交安二分部项目部库房	800	48	40	0	/	合格	/	/
5	山东冠县昌润交通设施有限公司	沈阳市新民路桥建设有限公司	辽宁省丹霍线车屯村	4000	48	40	0	/	合格	/	
6	河北亿德交通安全设施制造有限公司	哈尔滨交研交通工程有限责任公司	黑龙江省 G1111 鹤哈高速公路鹤岗至苔青段 E4 工区	40000	48	48	0	/	合格	/	/

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数 (套)	抽样样 本数 (套)	按标准 GB/T31439.1-2015、 GB/T31439.2-2015 判定			按 JDCC003-2024 判定监督总体 (批) 是否通过 (合格)	整改情况	备注
						合格样 本数 (套)	不合格 样本数 (套)	不合格项			
7	杭州卓潮紧固件有限公司	东阳市顺风交通设施有限公司	浙江省柯诸高速公路第 JA01 标段项目部仓库	1250	48	40	0	/	合格	/	/
8	杭州卓潮紧固件有限公司	东阳市顺风交通设施有限公司	浙江省瑞苍高速公路平阳县麻步互通	2750	48	48	0	/	合格	/	/
9	杭州卓潮紧固件有限公司	陕西路桥集团有限公司	福建省宁上高速公路霞浦至福安段 B1 合同段仓库	3500	48	40	0	/	合格	/	/
10	河北中道公路安全设施有限公司	山东省路桥集团有限公司	山东省临滕高速公路交安二标探沂镇料场	360	48	39	1	整体抗拉荷载	合格	/	/
11	邯郸市天辰交通安全设施有限公司	菏泽牡丹路桥工程有限公司	山东省郓鄄高速公路二标交安分部仓库	750	48	48	0	/	合格	/	/
12	河南通兴高速公路工程有限公司	中交第二公路工程局有限公司	河南省安罗高速公路原郑段原阳仓库	6500	48	40	0	/	合格	/	/
13	邯郸市永年区正德紧固件有限公司	中交一公局集团有限公司	河南省卢洛高速公路 1 号加工场仓库	860	48	40	0	/	合格	/	/
14	邯郸市兆基交通设施有限公司	湖南省通衢兴路建设有限公司	湖南省 S201 平江县虹桥至加义公路改建工程 K25+500 路基右侧	9100	48	48	0	/	合格	/	/

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督总体数(套)	抽样样本数(套)	按标准 GB/T31439.1-2015、GB/T31439.2-2015 判定			按 JDCC003-2024 判定监督总体(批)是否通过(合格)	整改情况	备注
						合格样本数(套)	不合格样本数(套)	不合格项			
15	冠县正祥交通设施有限公司	岳阳路桥集团有限公司/上海城建市政工程(集团)有限公司/岳阳市交通公路工程建设有限公司(联合体)	湖南省 S506 屈湘公路一期工程施工项目部材料仓库	6110	48	40	0	/	合格	/	/
16	冠县捌千里交通设施有限公司	湖南路桥建设集团有限责任公司/中国建筑第五工程局有限公司(联合体)	湖南省岳阳长江经济带炼化一体化公路(荆竹-南太)项目部仓库	10000	48	40	0	/	合格	/	/
17	冠县润达交通设施有限公司	湖南省高速公路集团有限公司/湖南高速建设工程有限公司(联合体)	湖南省 G4 京港澳高速公路耒阳大市至宜章(湘粤界)段改扩建工程永兴堆场	10000	48	39	1	整体抗拉荷载	合格	/	/
18	冠县润达交通设施有限公司	湖南高速养护工程有限公司	湖南省城龙高速公路工程 K29 仓库	1500	48	40	0	/	合格	/	/
19	邯郸市伟达紧固件制造有限公司	中铁二局集团有限公司	广东省阳信高速公路 LM1 标 1#沥青站交安材料仓库	3000	48	48	0	/	合格	/	/
20	邯郸市睿达交通设施有限公司	中交一公局厦门工程有限公司	海南省 G98 环岛高速公路洋浦互通立交改造工程项目部仓库	2000	48	40	0	/	合格	/	/
21	邯郸市元一紧固件有限公司	贵州路桥集团有限公司	重庆市奉建高速公路长安收费站料场	3000	48	38	2	防腐层外观、整体抗拉荷载	合格	/	/

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数 (套)	抽样样 本数 (套)	按标准 GB/T31439.1-2015、 GB/T31439.2-2015 判定			按 JDCC003-2024 判定监督总体 (批) 是否通过 (合格)	整改情况	备注
						合格样 本数 (套)	不合格 样本数 (套)	不合格项			
22	河北中道公路安全设施有限公司	四川路桥交通工程有限公司	四川省铜资高速公路马鞍镇	400	48	40	0	/	合格	/	/
23	江苏国强镀锌实业有限公司	四川蜀道建设工程有限公司	四川省泸石高速公路得妥镇	12868	48	40	0	/	合格	/	/
24	河北中道公路安全设施有限公司	重庆金路交通工程有限责任公司	贵州省乌长高速公路暗流互通	25000	48	48	0	/	合格	/	/
25	邯郸市元一紧固件有限公司	中国葛洲坝集团股份有限公司	贵州省纳赫高速公路一标干河沟钢筋加工厂	300	48	48	0	/	合格	/	/
26	河北运昌紧固件制造有限公司	贵州桥梁建设集团有限责任公司	贵州纳晴高速公路纳雍西收费站	1560	48	48	0	/	合格	/	/
27	邯郸市元一紧固件有限公司	云南省交通科学研究院有限公司/云南云岭高速公路交通科技有限公司(联合体)	云南省大保高速公路老营至板桥段改线工程板桥收费站仓库	10000	48	48	0	/	合格	/	/
28	邯郸市天辰交通安全设施有限公司	中国铁建电气化局集团有限公司	陕西省眉太高速公路MTJDJA4标中心库房	10000	48	48	0	/	合格	/	/
29	邯郸市元一紧固件有限公司	陕西高速诚信交通工程有限公司	陕西省西兴高速公路改扩建工程交安分部仓库	9416	48	48	0	/	合格	/	/

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督总体数(套)	抽样样本数(套)	按标准 GB/T31439.1-2015、GB/T31439.2-2015 判定			按 JDCC003-2024 判定监督总体(批)是否通过(合格)	整改情况	备注
						合格样本数(套)	不合格样本数(套)	不合格项			
30	邯郸市元一紧固件有限公司	中国公路工程咨询集团有限公司	甘肃省 G309 线合水(老城)至西峰段公路项目 K30 交通产品库房	9600	48	40	0	/	合格	/	/
31	山东冠县众立交通科技有限公司	甘肃恒和交通工程科技开发有限公司	甘肃省武仙高速公路交安 1 标施工现场	21600	48	48	0	/	合格	/	/
32	甘肃路桥新锐交通科技有限责任公司	甘肃路桥飞宇交通设施责任有限公司	甘肃省丰马一级公路交安 2 标交通产品存放区	10000	48	48	0	/	合格	/	/
33	邯郸市元一紧固件有限公司	青海省湟源公路工程建设有限公司	青海省 G347 线玛沁经昌麻河至花石峡段公路改造工程 MHSg-1 标 K26+600 库房	2500	48	40	0	/	合格	/	/
34	邯郸市永年区鸿哲交通设施有限公司	中交二公局第四工程有限公司	青海省 S220 线建设桥至下红科(青川界)段公路改建工程 JXTJ-1 标 K14+200 拌合站	750	48	40	0	/	合格	/	/
35	山东冠县恒良管业有限公司	青海省兴利公路工程建设有限公司	青海省同赛公路河玛拌合站材料厂 K123+000 处	10000	48	48	0	/	合格	/	/
36	山东冠县恒良管业有限公司	青海省湟源公路工程建设有限公司	青海省大 清 公 路 K7+600-K7+800 处	9000	48	48	0	/	合格	/	/
37	河北路悦交通设施有限公司	宁夏交通建设股份有限公司	宁夏回族自治区国道 338 线中孟段公路第一合同段钢筋棚	10000	48	48	0	/	合格	/	/

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督总体数(套)	抽样样本数(套)	按标准 GB/T31439.1-2015、GB/T31439.2-2015 判定			按 JDCC003-2024 判定监督总体(批)是否通过(合格)	整改情况	备注
						合格样本数(套)	不合格样本数(套)	不合格项			
38	馆陶县昆胜金属有限公司	沈阳市公路建设股份有限公司	辽宁省十灯线张家屯镇	1200	48	8	32	整体抗拉荷载	不合格	已整改, 经确认合格	/
39	山东得邦电力设备有限公司	中国十九冶集团有限公司	重庆市渝湘复线高速公路(武道段) 香龙隧道 K20+476 处	2400	48	8	32	防腐层外观	不合格	/	/
40	邯郸亿哲金属制品有限公司	陕西建工机械施工集团有限公司	陕西省延安东绕城高速公路一标 YK5+500 处	1270	48	8	32	防腐层外观	不合格	/	/
41	河北鑫晖达交通设施有限公司	中国葛洲坝集团第三工程有限公司	陕西省延安东绕城高速公路二标 YK45+620 处	5000	48	8	32	防腐层外观、防腐层厚度	不合格	/	/

注:

1. GB/T31439.1-2015 《波形梁钢护栏第 1 部分: 两波形梁钢护栏》;
2. GB/T31439.2-2015 《波形梁钢护栏第 2 部分: 三波形梁钢护栏》;
3. JDCC003-2024 《公路波形梁钢护栏产品质量监督抽查实施规范》。