

附件 7

2025 年度交通运输行业产品质量监督抽查 未完成整改产品及企业名单

序号	产品名称	型号规格	生产企业名称	生产企业提供的未完成整改原因
1	公路波形梁钢护栏板	4320×506×85×3mm	冠县盈泰交通设施有限公司	企业未在规定时间内提交整改报告和复查申请。
2	附着式轮廓标	双向黄色 120×70×50	霸州市正岳交通设施有限公司	因技术原因，企业决定不再生产该型号产品，不对该产品申请复查。