

附件 3

2025 年度交通运输行业产品（公路波形梁钢护栏防阻块） 质量监督抽查结果汇总表

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数 (件)	抽样 样本数 (件)	按 GB/T31439.1-2015、 GB/T31439.2-2015 判定			按 JDCC003-2024 判定监督总体 (批) 是否通过 (合格)	整改情况	备注
						合格样 本数 (件)	不合格 样本数 (件)	不合格项			
1	河北天云山高强度紧固件有限公司	北京市高速公路交通工程有限公司	北京市承平高速公路北京段首发梁厂	250	20	20	0	/	合格	/	/
2	河北路鑫交通设施有限公司	河北交投智能科技股份有限公司	河北省石太改扩建工程南绕城互通	400	20	20	0	/	合格	/	/
3	中吉智能交通设施有限公司	山东高速工程建设集团有限公司	河北省衡昔高速公路赵县至赞皇（冀晋界）ZT2-3 合同 2 号梁场	500	20	20	0	/	合格	/	/
4	冠县昌泰交通设施有限公司	石家庄路恒交通设施技术开发有限公司	河北省 G105 北京至澳门公路 K64+994 至 K179+286 段交通安全设施精细化提升工程仇庄镇库房	311	20	20	0	/	合格	/	/
5	江苏国强交通集团有限公司	成都华川公路建设集团有限公司	河北省秦唐高速公路唐山段 ZT5 标 K27 左幅	300	20	20	0	/	合格	/	/
6	邯郸市洲畅交通设施有限公司	四川公路桥梁建设集团有限公司	河北省秦唐高速公路唐山段 ZT3 标 K9+000 右侧	500	20	20	0	/	合格	/	/

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数 (件)	抽样 样本数 (件)	按 GB/T31439.1-2015、 GB/T31439.2-2015 判定			按 JDCC003-2024 判定监督总体 (批) 是否通过 (合格)	整改情况	备注
						合格样 本数 (件)	不合格 样本数 (件)	不合格项			
7	冠县众达交通设施有限公司	沧州路桥建设集团有限公司	河北省 G338 孟村南皮界至南皮县黄家洼段改建工程一标段 K88+700 处	350	20	20	0	/	合格	/	/
8	河南中联交通产业发展有限公司	中铁七局集团有限公司	辽宁省本集高速公路本桓(辽吉界)段 2 号拌合站	500	20	20	0	/	合格	/	/
9	冠县宇阳交通设施有限公司	抚顺顺通公路工程有限公司	辽宁省福顺满乡文旅路三标段 K117+500 处	500	20	20	0	/	合格	/	/
10	中铁(吉林)北方工业有限公司	吉林省祥润交通工程有限公司	吉林省长春市都市圈西环高速公路交安项目部材料库房	258	20	20	0	/	合格	/	/
11	聊城市天顺公路工程有限公司	哈尔滨交研交通工程有限责任公司	黑龙江省 G1111 鹤哈高速公路鹤岗至苔青段 E4 工区	4000	20	20	0	/	合格	/	/
12	山东冠县众立交通设施有限公司	哈尔滨交研交通工程有限责任公司	黑龙江省铁科高速公路凤阳至方正段通河县	2000	20	20	0	/	合格	/	/
13	聊城市天顺公路工程有限公司	江苏华路交通发展有限公司	江苏省江靖隧道南接线靖江市城北园区纬二路 89 号	268	20	19	1	防腐层外观	合格	/	/
14	聊城市天顺公路工程有限公司	东阳市顺风交通设施有限公司	浙江省柯诸高速公路第 JA01 标段项目部仓库	300	20	20	0	/	合格	/	/
15	聊城莘县宏兴交通设施有限公司	安徽择正公路工程有限责任公司	安徽省合周高速公路颍临段 01 标 K21+400 处	2000	20	20	0	/	合格	/	/

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数 (件)	抽样 样本数 (件)	按 GB/T31439.1-2015、 GB/T31439.2-2015 判定			按 JDCC003-2024 判定监督总体 (批) 是否通过 (合格)	整改情况	备注
						合格样 本数 (件)	不合格 样本数 (件)	不合格项			
16	聊城莘县宏兴交通设施有限公司	江苏平山交通设施有限公司	安徽省合周高速公路颍临段 02 标阜南南收费站	1000	20	20	0	/	合格	/	/
17	江苏国强镀锌实业有限公司	安徽交控工程集团有限公司	安徽省徐淮阜高速公路阜阳段颍泉区季源农民专业合作社	4000	20	19	1	防腐层厚度	合格	/	/
18	山东盈信交通设施有限公司	安徽建工公路桥梁建设集团有限公司	安徽省铜商高速公路无为至集湖段 01 标 K3+500 处	300	20	19	1	防腐层厚度	合格	/	/
19	邯郸市天望交通设施有限公司	中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	安徽省 G4222 和襄高速公路六安段 1 标 K60+300 处左幅	960	20	20	0	/	合格	/	/
20	江苏国强镀锌实业有限公司	中国葛洲坝集团股份有限公司	安徽省 G4222 和襄高速公路六安段 2 标东淠河特大桥钢筋加工厂	4000	20	20	0	/	合格	/	/
21	江苏国强镀锌实业有限公司	江苏无锡交通设施有限公司	安徽省徐淮阜高速公路亳州段收费站	800	20	20	0	/	合格	/	/
22	江苏国强镀锌实业有限公司	山东省路桥集团有限公司	安徽省毫蒙高速公路涡阳至蒙城段 JA02 标漆园镇	1577	20	20	0	/	合格	/	/
23	山东冠县北方管业有限公司	陕西路桥集团有限公司	福建省宁上高速公路霞浦至福安段 B1 合同段天岐岭隧道	260	20	20	0	/	合格	/	/
24	江苏国强镀锌实业有限公司	中交路桥建设有限公司	江西省昌金改扩建工程 SSZ3 标 1 号综合场站	296	20	20	0	/	合格	/	/

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数 (件)	抽样 样本数 (件)	按 GB/T31439.1-2015、 GB/T31439.2-2015 判定			按 JDCC003-2024 判定监督总体 (批) 是否通过 (合格)	整改情况	备注
						合格样 本数 (件)	不合格 样本数 (件)	不合格项			
25	江苏国强镀锌实业有限公司	江苏三安交通发展有限公司	江西省梨东改扩建项目 JT1 标材料仓库	254	20	20	0	/	合格	/	/
26	山东冠县远海冲压件有限公司	山东省路桥集团有限公司	山东省临滕高速公路交安二标探沂镇料场	263	20	20	0	/	合格	/	/
27	河北路悦交通设施有限公司	中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	山东省郓鄄高速公路一标项目部交安仓库	300	20	20	0	/	合格	/	/
28	河南通兴高速公路工程有限公司	中交第二公路工程局有限公司	河南省安罗高速公路原郑段雁鸣湖收费广场	780	20	20	0	/	合格	/	/
29	河南通兴高速公路工程有限公司	中交一公局集团有限公司	河南省卢洛高速公路 YK99+416-YK100+167 右幅、ZK103+349-ZK103+701 左幅	290	20	20	0	/	合格	/	/
30	山东冠县慧晟复合材料有限公司	湖南省通衢兴路建设有限公司	湖南省 S201 平江县虹桥至加义公路改建工程 K25+500 路基右侧	1210	20	20	0	/	合格	/	/
31	冠县正祥交通设施有限公司	岳阳路桥集团有限公司/上海城建市政工程(集团)有限公司/岳阳市交通公路工程建设有限公司(联合体)	湖南省 S506 屈湘公路一期工程施工项目部材料仓库	740	20	20	0	/	合格	/	/
32	冷水江天宝交通设施有限公司	湖南高速养护工程有限公司	湖南省 G59 呼北高速公路新化至新宁段 K35+500 右幅路基处	300	20	20	0	/	合格	/	/

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数 (件)	抽样 样本数 (件)	按 GB/T31439.1-2015、 GB/T31439.2-2015 判定			按 JDCC003-2024 判定监督总体 (批) 是否通过 (合格)	整改情况	备注
						合格样 本数 (件)	不合格 样本数 (件)	不合格项			
33	冠县捌千里交通设施有限公司	湖南路桥建设集团有限责任公司/中国建筑第五工程局有限公司(联合体)	湖南省岳阳长江经济带炼化一体化公路(荆竹-南太)项目部仓库	1000	20	20	0	/	合格	/	/
34	冠县润达交通设施有限公司	湖南省高速公路集团有限公司/湖南高速建设工程有限公司(联合体)	湖南省 G4 京港澳高速公路耒阳大市至宜章(湘粤界)段改扩建工程永兴堆场	1000	20	20	0	/	合格	/	/
35	冠县润达交通设施有限公司	湖南高速养护工程有限公司	湖南省城龙高速公路工程 K29 仓库	260	20	20	0	/	合格	/	/
36	江苏国强镀锌实业有限公司	中铁二局集团有限公司	广东省阳信高速公路 LM1 标 1# 沥青站交安材料仓库	800	20	20	0	/	合格	/	/
37	江苏国强镀锌实业有限公司	中交一公局厦门工程有限公司	海南省 G98 环岛高速公路洋浦互通立交改造工程项目部仓库	500	20	20	0	/	合格	/	/
38	山东得邦电力设备有限公司	中国十九冶集团有限公司	重庆市渝湘复线高速公路(武道段)浩口互通	265	20	20	0	/	合格	/	/
39	江苏国强镀锌实业有限公司	贵州路桥集团有限公司	重庆市奉建高速公路长安收费站料场	258	20	20	0	/	合格	/	/
40	聊城市天顺公路工程 有限公司	四川路桥交通工程有限公司	四川省铜资高速公路马鞍镇	480	20	19	1	防腐层厚度	合格	/	/
41	江苏国强镀锌实业有限公司	四川蜀道建设工程有限公司	四川省泸石高速公路得妥镇	4800	20	20	0	/	合格	/	/

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数 (件)	抽样 样本数 (件)	按 GB/T31439.1-2015、 GB/T31439.2-2015 判定			按 JDCC003-2024 判定监督总体 (批) 是否通过 (合格)	整改情况	备注
						合格样 本数 (件)	不合格 样本数 (件)	不合格项			
42	江苏国强镀锌实业有限公司	浙江交工集团股份有限公司	贵州省贵安高速公路交安1标观山湖收费站	285	20	20	0	/	合格	/	/
43	江苏国强镀锌实业有限公司	贵州桥梁集团股份有限公司	贵州省贵平高速公路交安4标者密收费站	315	20	20	0	/	合格	/	/
44	冠县众达交通设施有限公司	重庆金路交通工程有限责任公司	贵州省乌长高速公路暗流互通	620	20	20	0	/	合格	/	/
45	江苏国强镀锌实业有限公司	中国葛洲坝集团股份有限公司	贵州省纳赫高速公路一标干河沟钢筋加工厂	250	20	20	0	/	合格	/	/
46	江苏国强镀锌实业有限公司	贵州桥梁建设集团有限公司	贵州省纳晴高速公路纳雍西收费站	625	20	20	0	/	合格	/	/
47	江苏国强镀锌实业有限公司	云南省交通科学研究院有限公司/云南云岭高速公路交通科技有限公司(联合体)	云南省大保高速公路老营至板桥段改线工程板桥收费站仓库	976	20	20	0	/	合格	/	/
48	山东凯路交通设施有限公司	中国葛洲坝集团第三工程有限公司	陕西省延安东绕城高速公路施工现场 K37+230 处	309	20	20	0	/	合格	/	/
49	冠县通泰交通设施有限公司	陕西建工机械施工集团有限公司	陕西省延安东绕城高速公路施工现场 K5+500 处	990	20	20	0	/	合格	/	/
50	山东冠县众立交通设施有限公司	陕西交控交通工程有限公司	陕西省安岚高速公路岚皋县四季镇	1023	20	20	0	/	合格	/	/

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数 (件)	抽样 样本数 (件)	按 GB/T31439.1-2015、 GB/T31439.2-2015 判定			按 JDCC003-2024 判定监督总体 (批) 是否通过 (合格)	整改情况	备注
						合格样 本数 (件)	不合格 样本数 (件)	不合格项			
51	山东冠县众立交通设施有限公司	陕西交控交通工程有限公司	陕西省安岚高速公路岚皋县四季镇	2011	20	20	0	/	合格	/	/
52	聊城市天顺公路工程有限公司	中国铁建电气化局集团有限公司	陕西省眉太高速公路MTJDJA4标中心库房	2620	20	20	0	/	合格	/	/
53	聊城莘县宏兴交通设施有限公司	中国公路工程咨询集团有限公司	甘肃省 G309 线合水（老城）至西峰段公路项目 K30 交通产品库房	400	20	20	0	/	合格	/	/
54	山东冠县众立交通设施有限公司	甘肃恒和交通工程科技开发有限公司	甘肃省武仙高速公路交安 1 标施工现场	1600	20	20	0	/	合格	/	/
55	山东冠县众立交通设施有限公司	甘肃路桥飞宇交通设施责任有限公司	甘肃省丰马一级公路交安 2 标交通产品存放区	250	20	20	0	/	合格	/	/
56	山东冠县北方管业有限公司	中铁十七局集团有限公司	甘肃省庆阳过境段施工总承包第二分部交通产品库房	250	20	20	0	/	合格	/	/
57	河南中联交通产业发展有限公司	中国十七冶集团有限公司	甘肃省清忠高速公路 LHQZ-ZB1-7 交通产品库房	250	20	20	0	/	合格	/	/
58	山东轩腾交通工程有限公司	青海威远路桥有限责任公司	青海省 G347 线玛沁经昌麻河至花石峡段公路改造工程 MHSg-4 标 K124+500 项目部	284	20	20	0	/	合格	/	/

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数 (件)	抽样 样本数 (件)	按 GB/T31439.1-2015、 GB/T31439.2-2015 判定			按 JDCC003-2024 判定监督总体 (批) 是否通过 (合格)	整改情况	备注
						合格样 本数 (件)	不合格 样本数 (件)	不合格项			
59	江苏国强镀锌实业有 限公司	新疆北新路桥集团股份有 限公司	青海省 S220 线建设桥至下红科 (青川界) 段公路改建工程 JXTJ-4 标 K118+500 厂站	255	20	20	0	/	合格	/	/
60	山东冠县恒良管业有 限公司	青海省交控建设工程集团 有限公司	青海省同赛公路河玛拌合站材 料厂 K123+000 处	648	20	20	0	/	合格	/	/
61	山东冠县恒良管业有 限公司	青海省湟源公路工程建设 有限公司	青海省大清公路 K7+600-K7+800 右幅	756	20	19	1	防腐层厚 度	合格	/	/
62	江苏国强镀锌实业有 限公司	宁夏交通建设股份有限公 司	宁夏回族自治区国道 338 线中孟 段公路第一合同段项目部库房	1000	20	20	0	/	合格	/	/
63	山东雅文路桥工程有 限公司	中交第二公路工程局有限 公司	安徽省 S14 滁合高速公路滁州段 章广互通 AK0+380 处	2340	20	1	19	防腐层厚 度	不合格	已整改, 经 确认合格	/
64	山东盈信交通设施有 限公司	中交一公局集团有限公司	安徽省铜商高速公路无为至巢 湖段 02 标 K18+500 处	530	20	0	20	防腐层外 观、防腐层 厚度	不合格	已整改, 经 确认合格	/

注:

1. GB/T31439.1-2015《波形梁钢护栏第 1 部分: 两波形梁钢护栏》;
2. GB/T31439.2-2015《波形梁钢护栏第 2 部分: 三波形梁钢护栏》;
3. JDCC003-2024《公路波形梁钢护栏产品质量监督抽查实施规范》。